

附件：2023年云南省车用尿素水溶液等产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	商标	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	车用尿素水溶液	潍坊金美途汽车用品有限公司	潍坊市坊子区北海路与潍胶路路口东1000米路南	91530129563164834A	寻甸回族彝族自治县羊街镇农机管理服务站加油站	寻甸县羊街镇龙池村	金泽利	20L/桶	不合格	尿素含量（要求：31.8%~33.2%，检测结果：30.6%）、密度（要求：1087.0kg/m ³ ~1093.0kg/m ³ ，检测结果：1084.6kg/m ³ ）、折光率（要求：1.3814~1.3843，检测结果：1.3799）	云南省化工产品质量监督检验站
2	车用尿素水溶液	商标许可商：潍坊威可盾机械设备有限公司	云南省昆明市官渡区	91530129MA6MURAN71	寻甸羊街东山加油站	昆明市寻甸县羊街镇新街村委会东山厂叉路口	威可盾	20kg/桶	不合格	钙（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：56.3mg/kg）、镁（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：17.7mg/kg）、钠（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：3.4mg/kg）、钾（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：1.0mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
3	车用尿素水溶液	江苏艾德露环保科技有限公司	南京市栖霞区金港科技园05栋	9253011MABMR5W87K	昆明经济技术开发区玉国汽车维修站	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办黄土坡社区平安驾驶城3排30号	金陵天蓝	20kg/桶	不合格	尿素含量（要求：31.8%~33.2%，检测结果：30.3%）、密度（要求：1087.0kg/m ³ ~1093.0kg/m ³ ，检测结果：1079.8kg/m ³ ）、折光率（要求：1.3814~1.3843，检测结果：1.3773）、醛类（要求：≤5mg/kg，检测结果：28mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
4	车用尿素水溶液	河南路豪汽车用品有限公司	河南省郑州市高新技术开发区	9253011MABMR5W87K	昆明经济技术开发区玉国汽车维修站	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办黄土坡社区平安驾驶城3排30号	路豪	10L/桶	不合格	尿素含量（要求：31.8%~33.2%，检测结果：21.9%）、密度（要求：1087.0kg/m ³ ~1093.0kg/m ³ ，检测结果：1056.6kg/m ³ ）、折光率（要求：1.3814~1.3843，检测结果：1.3644）、醛类（要求：≤5mg/kg，检测结果：239mg/kg）、钙（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：5.6mg/kg）、镁（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：2.6mg/kg）、钠（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：8.5mg/kg）、钾（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：0.8mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
5	车用尿素水溶液	潍坊市金美途汽车用品有限公司	潍坊市坊子区北海路与潍胶路路口东1000米路南	9253011MABMR5W87K	昆明经济技术开发区玉国汽车维修站	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办黄土坡社区平安驾驶城3排30号		20kg/桶	不合格	尿素含量（要求：31.8%~33.2%，检测结果：30.0%）、密度（要求：1087.0kg/m ³ ~1093.0kg/m ³ ，检测结果：1078.2kg/m ³ ）、折光率（要求：1.3814~1.3843，检测结果：1.3764）	云南省化工产品质量监督检验站
6	车用尿素水溶液	云南迈赫科技有限公司	昆明市大板桥工业园区	9253011MABMR5W87K	昆明经济技术开发区玉国汽车维修站	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办黄土坡社区平安驾驶城3排30号	卡友亲	20kg/桶	不合格	尿素含量（要求：31.8%~33.2%，检测结果：23.1%）、密度（要求：1087.0kg/m ³ ~1093.0kg/m ³ ，检测结果：1058.8kg/m ³ ）、折光率（要求：1.3814~1.3843，检测结果：1.3657）、钙（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：14.4mg/kg）、镁（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：6.4mg/kg）、钠（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：3.4mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
7	车用尿素水溶液	云南迈赫科技有限公司	昆明市大板桥工业园区	9253011MABMR5W87K	昆明经济技术开发区玉国汽车维修站	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办黄土坡社区平安驾驶城3排30号	卡友亲	20kg/桶	不合格	醛类（要求：≤5mg/kg，检测结果：883mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站

8	车用尿素水溶液	易洁（北京）科技有限公司	/	91530122767050417X	昆明其贤商贸有限公司栗庙加油站	云南省昆明市晋宁区二街镇栗庙	魅杨	10kg/桶	不合格	磷酸盐（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：24.9mg/kg）、钙（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：13.7mg/kg）、镁（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：3.4mg/kg）、钠（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：1.7mg/kg）、钾（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：1.0mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
9	钢化玻璃	云南华志玻璃有限公司	云南省昆明市安宁市安白公路8公里处处云南省安宁监狱（原六监区）厂房内	91530181MA6Q097G1K	云南华志玻璃有限公司	云南省昆明市安宁市安白公路8公里处处云南省安宁监狱（原六监区）厂房内	——	5mm 无色	不合格	厚度及其允许偏差和碎片状态	云南省玻璃陶产品质量监督检验站
10	钢化玻璃	广南县宏鑫钢化玻璃有限责任公司	云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇小广南村腾际化工厂	91532627MA7BWFPF75	广南县宏鑫钢化玻璃有限责任公司	云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇小广南村腾际化工厂	——	5mm 无色	不合格	厚度及其允许偏差、表面应力和碎片状态	云南省玻璃陶产品质量监督检验站
11	钢化玻璃	云南鑫多新型材料有限公司	云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古一组（鑫成鹏公司内3号厂房）	91530481MA7BKBP32R	云南鑫多新型材料有限公司	云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古一组（鑫成鹏公司内3号厂房）	——	5mm 无色	不合格	厚度及其允许偏差和碎片状态	云南省玻璃陶产品质量监督检验站
12	钢化玻璃	云南硕镭德玻璃有限责任公司	云南省昆明市呈贡区乌龙街道松花村333号	91530114MA6Q6A2UXX	云南硕镭德玻璃有限责任公司	云南省昆明市呈贡区乌龙街道松花村333号	——	5mm 无色	不合格	厚度及其允许偏差	云南省玻璃陶产品质量监督检验站
13	钢化玻璃	瑞丽市汇宸玻璃制品发展有限公司	云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市姐相乡顺哈村委会坝别村民小组北侧（环山工业园区进出口加工制造基地银翔摩托车产业园3栋）	91533102MA6P24JC1E	瑞丽市汇宸玻璃制品发展有限公司	云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市姐相乡顺哈村委会坝别村民小组北侧（环山工业园区进出口加工制造基地银翔摩托车产业园3栋）	——	5mm 无色	不合格	厚度及其允许偏差和碎片状态	云南省玻璃陶产品质量监督检验站
14	钢化玻璃	保山市富华工贸有限公司	云南省保山市隆阳区兰城街道永昌路以东新南门客运站以南综合市场内	91530502MA6K84EWIU	保山市富华工贸有限公司	云南省保山市隆阳区兰城街道永昌路以东新南门客运站以南综合市场内	——	4mm 无色	不合格	厚度及其允许偏差和碎片状态	云南省玻璃陶产品质量监督检验站
15	钢化玻璃	昭通亿达安全节能玻璃有限公司	云南省昭通市昭阳区龙泉街道办事处官坝社区12 13社梨竹园	91530602MA6QDC7C8U	昭通亿达安全节能玻璃有限公司	云南省昭通市昭阳区龙泉街道办事处官坝社区12 13社梨竹园	——	5mm 无色	不合格	厚度及其允许偏差	云南省玻璃陶产品质量监督检验站
16	钢化玻璃	宣威市昌鹏建材有限公司	云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区六组稻田冲村	91530381MA7LFE351	宣威市昌鹏建材有限公司	云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区六组稻田冲村	——	5mm 无色	不合格	厚度及其允许偏差和碎片状态	云南省玻璃陶产品质量监督检验站
17	塑料灌溉管	云南春漫节水灌溉设备有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	92530121MA6KC9866E	呈贡县斗南镇万润节水灌溉经营部	呈贡县斗南路口(小梅子村)	/	NYD16×0.2×100-3.0-1.0	不合格	壁厚极限偏差、滴水孔间距偏差率、炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
18	塑料灌溉管	云南春漫节水灌溉设备有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	530122600074042	晋宁晋城强林灌溉用品经营部	晋宁县晋城镇新庄村王家坝	/	NYD16×0.16×100-3.0-1.0	不合格	内径极限偏差、炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
19	塑料灌溉管	云南春漫节水灌溉设备有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	92530122MA6MTTNL3X	晋宁晋城点雨喷灌材料店	云南省昆明市晋宁区晋城镇晋北路32号	/	NYD16×0.16×100-3.0-1.0	不合格	炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
20	塑料灌溉管	云南德宇节水灌溉有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	91530115MA6PUKWN02	云南德宇节水灌溉有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	/	NYD16×0.18×100-3.0-1.0	不合格	壁厚极限偏差、炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院

21	塑料灌溉管	昆明市晋宁区月丰节水灌溉设备厂	云南省昆明市晋宁区上蒜镇宝兴村委会中村(宝兴秸秆气化站)	92530122MA6NL5CB38	昆明市晋宁区月丰节水灌溉设备厂	云南省昆明市晋宁区上蒜镇宝兴村委会中村(宝兴秸秆气化站)	/	NYD 16×0.2×100-4.0-1.0	不合格	壁厚极限偏差、炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
22	塑料灌溉管	云南鑫田节水灌溉有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	91530100MA6PPHUG5G	云南鑫田节水灌溉有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	/	NYD 16×0.2×100-3.0-1.0	不合格	炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
23	塑料灌溉管	云南春漫节水灌溉设备有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	91530122MA6NP7XX47	云南春漫节水灌溉设备有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	/	NYD 16×0.16×200-4.0-1.0	不合格	炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
24	塑料灌溉管	云南迈丰节水灌溉设备有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	915301225993189971	云南迈丰节水灌溉设备有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	/	NYD 16×0.20×150-3.0-1.0	不合格	壁厚极限偏差、炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
25	塑料灌溉管	云南点润节水设备制造有限公司	云南省昆明市晋宁县工业园区上蒜基地	91530122MA6K3HJJD	云南点润节水设备制造有限公司	云南省昆明市晋宁县工业园区上蒜基地	/	N120×0.8mm 0.15MPa	不合格	灰分、氧化诱导时间	云南省产品质量监督检验研究院
26	塑料灌溉管	云南奇锦管业有限公司	云南省昆明市晋宁区上蒜镇下石美村	91530122688584517K	云南奇锦管业有限公司	云南省昆明市晋宁区上蒜镇下石美村	/	Φ 25×1.3mm-0.15MPa	不合格	炭黑含量、灰分、氧化诱导时间	云南省产品质量监督检验研究院
27	塑料灌溉管	昆明安念节水灌溉有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	91530122MA6NJP211L	昆明安念节水灌溉有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地	/	RG25×1.3-0.15MPa	不合格	炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
28	塑料灌溉管	昆明市晋宁区珑飞塑料制管厂	云南省昆明市晋宁区晋城镇三槐村四组	92530122MA6MTTNL3X	晋宁晋城点雨喷灌材料店	云南省昆明市晋宁区晋城镇晋北路32号	/	32×1.6-0.15MPa	不合格	炭黑含量、灰分、氧化诱导时间	云南省产品质量监督检验研究院
29	塑料灌溉管	云南德字节水灌溉有限公司	云南省昆明市晋宁区上蒜基地	91530100MACBGF138A	昆明云屹节水灌溉有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办阿拉社区干海子祭虫山工业区003号	/	NYD16×0.2×150-4.0-1.0	不合格	壁厚极限偏差、炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
30	塑料灌溉管	云南迈丰节水灌溉设备有限公司	/	92530121MA6LXPLM9N	呈贡蓝林园艺资材经营部	云南省昆明市呈贡区斗南街道办事处股联资材市场30号	/	NYD16×0.2×150-3.0-1.0	不合格	壁厚极限偏差、炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
31	塑料灌溉管	昆明市晋宁区叶润节水管业加工厂	云南省昆明市晋宁区上蒜镇昆洛路旁(敬老院对面)	92530122MA6NCR3R8M	昆明市晋宁区叶润节水管业加工厂	云南省昆明市晋宁区上蒜镇昆洛路旁(敬老院对面)	/	N80, 外径50, 壁厚0.4mm, 公称压力	不合格	炭黑含量、灰分、氧化诱导时间	云南省产品质量监督检验研究院
32	塑料灌溉管	昆明市晋宁区云龙塑料制品厂	云南省昆明市晋宁区晋城镇新街村委会(原供销社仓库)	92530115MA6PNQJLXB	昆明市晋宁区云龙塑料制品厂	云南省昆明市晋宁区晋城镇新街村委会(原供销社仓库)	/	NYD16×0.18×150-4.0-1.0MPa	不合格	炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院
33	塑料灌溉管	昆明市晋宁区云龙塑料制品厂	云南省昆明市晋宁区晋城镇新街村委会(原供销社仓库)	92530115MA6PNQJLXB	昆明市晋宁区云龙塑料制品厂	云南省昆明市晋宁区晋城镇新街村委会(原供销社仓库)	/	N80 (外径50, 壁厚0.8mm, 公称压力	不合格	炭黑含量、灰分、氧化诱导时间	云南省产品质量监督检验研究院
34	塑料灌溉管	云南盛锦达节水科技有限公司	云南省楚雄州牟定县共和镇庄三工业园区	91532323MA6K39JR9H	云南盛锦达节水科技有限公司	云南省楚雄州牟定县共和镇庄三工业园区	/	NYD16×0.3×200-3.0-1.0	不合格	内径极限偏差、壁厚极限偏差、滴水孔间距偏差率、炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院

35	塑料灌溉管	云南润成节水灌溉有限公司	/	92532328MAC2LW272R	元谋县元马天晖管业灌溉大全农业综合服务社	云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇鱼水井村	/	RG 50 × 0.5-0.15MPa	不合格	炭黑含量、灰分、氧化诱导时间	云南省产品质量监督检验研究院
36	塑料灌溉管	云南佳东农业科技有限公司	/	92532328MA6LQU3770	元谋县元马国富塑料制品经营部	云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇鱼水井村108国道边	/	NYD 16 × 0.2 × 100-3.0-1.0	不合格	壁厚极限偏差、炭黑含量	云南省产品质量监督检验研究院