

附件：2024年云南省低压流体输送用焊接钢管等10种产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业名称	标称生产企业详细地址	受检企业统一社会信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	商标	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	低压流体输送用焊接钢管	/	/	91530302MAD0YGTQ7F	曲靖靖元金属制品有限公司	云南省曲靖市麒麟区文华街道办事处代河社区第五村民小组东南150米	低压流体输送用焊接钢管	丰牌	DN20×6000	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
2	低压流体输送用焊接钢管	/	/	91530302MAD0YGTQ7F	曲靖靖元金属制品有限公司	云南省曲靖市麒麟区文华街道办事处代河社区第五村民小组东南150米	低压流体输送用焊接钢管	丰牌	DN25×6000	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
3	低压流体输送用焊接钢管	京华日钢控股集团	唐山	92532627MA6KHRX10H	广南县莲城诚鑫五金建材部	广南县莲城镇北宁社区建材市场A7幢7、8号	低压流体输送用焊接钢管	华岐	DN80×6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
4	低压流体输送用焊接钢管	玉溪粤丰钢管工贸有限公司	/	92532322MA6LQHAGX6	双柏县顺发建材五金经营部	云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇东和大道旁虎乡绿园小区24号	低压流体输送用焊接钢管	广丰•丰牌	DN20×6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
5	电线电缆	昆明七电线电缆有限公司	/	92530111MA6L3M6G25	官渡区顺博电线电缆经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处东聚建材城西2幢附13号	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆	/	ZC-BVR 450/750V 1×2.5mm²	不合格	标志（标志连续性）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院
6	电线电缆	昆明•昆三产（原昆明电线三厂）	/	91530111MA6KDD5C2F	云南昆雕电气成套设备有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区东聚建材城西14幢1号	聚氯乙烯绝缘电线	/	ZR-RVS 450/750V 2×1.5	不合格	标志（标志内容、标志连续性、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院
7	电线电缆	云南嘉华电线电缆有限公司	云南省昆明市呈贡区G324	92530111MAC0AU8300	官渡区罗荣美五金经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处中林建材城H区2栋1号	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	/	ZR-RVV 300/500V 2×1.5mm²	不合格	电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、交货状态原始性能-老化前断裂伸长率、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后断裂伸长率、失重试验-失重）	云南省产品质量监督检验研究院

8	电线电缆	云南优导电线电缆有限公司	云南省昆明市官渡区金马街道办事处方旺社区小羊村居民小组一号厂房5栋	92532801MA6PMBP774	景洪郑文伟建材综合经营部	西双版纳傣族自治州景洪市西双版纳州度假区管理委员会曼弄枫村委会曼贡村11号路91号	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆电线	/	ZC-BVR-450/750V 1×1	不合格	标志（标志内容、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院
9	电线电缆	昆明安百达电线电缆有限公司	云南省昆明市大板桥工业园区	92532801MA6PMBP774	景洪郑文伟建材综合经营部	西双版纳傣族自治州景洪市西双版纳州度假区管理委员会曼弄枫村委会曼贡村11号路91号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	/	ZC-RVB 300/500V 2×0.5mm²	不合格	标志（标志内容、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后断裂伸长率）	云南省产品质量监督检验研究院
10	电线电缆	南讯通电线电缆	/	92530802MABWM1C56R	思茅区唐爱刘五金店	云南省普洱市思茅区南屏镇普洱碧桂园31栋103-104号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	/	BLV 450/750V 6mm²	不合格	标志（标志内容、标志耐擦性、标志清晰度、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度）	云南省产品质量监督检验研究院
11	电线电缆	昆明市新通顺电线电缆有限公司	昆明经济开发区	92530802MABWM1C56R	思茅区唐爱刘五金店	云南省普洱市思茅区南屏镇普洱碧桂园31栋103-104号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6	不合格	标志（标志内容、标志连续性、标志清晰度、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度）	云南省产品质量监督检验研究院

12	电线电缆	昆明极光电线电缆有限公司	昆明经开区经开路3号科技创新园	92530821MA6L71B16G	宁洱玉明五金建材经营部	云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇东山路151号（农业技术推广中心）	电线	/	ZC-RVVB 300/500V 2×1.0mm²	不合格	结构（导体内最大单线直径）、标志（标志内容、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度）	云南省产品质量监督检验研究院
13	电线电缆	云南鑫琦郦缆电线电缆有限公司	/	92530111MA6Q699D2X	昆明市官渡区唐春五金经营部	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处雨龙路1759号中航建设有限公司7幢一单元101号	聚氯乙烯绝缘无护套电线	/	ZR-BVR 450/750V 1×2.5mm²	不合格	标志（标志连续性）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院
14	电线电缆	昆明市官渡区博达电线电缆厂	云南省昆明市官渡区机场路鑫龙村空军农场仓库2-3号	92530111MA6M1FJ72P	昆明市官渡区兴云电线电缆经营部	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场1区1栋A面25号	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	/	BVR 450/750V 1×4mm²	不合格	标志（标志内容、标志连续性、标志耐擦性、标志清晰度）	云南省产品质量监督检验研究院
15	电线电缆	云南鑫尚隆线缆有限公司	/	92530111MA6NX5TC5N	昆明市官渡区腾想五金建材经营部	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处蓝天机电市场4区2栋B面7号	聚氯乙烯绝缘电线	/	ZR-RVV 300/500V 2×1.5	不合格	结构（平均外径、椭圆度）、标志（标志内容、标志连续性）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化前后抗张强度变化率、失重试验-失重）、护套机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度）	云南省产品质量监督检验研究院
16	电线电缆	云南嘉华电线电缆有限公司	云南省昆明市呈贡区G324	92530102MA6NK11A9P	昆明市五华区新杰电缆经营部	昆明市五华区黑林铺街道办事处黑林铺社区春雨路211号	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	/	ZR-RVV 300/500V 3×0.5mm²	不合格	结构（受检验绝缘线芯颜色）、标志（标志内容、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院

17	合成树脂乳液内墙涂料	湖北彩龙涂料科技有限公司	湖北应城市赛孚精细化工园	92532503MA6Q55GN25	蒙自泉顺发五金经营部	蒙自市北窑村闽南建材家居城8栋111号	竹炭全效内墙漆	车壹方	20kg/桶	不合格	耐碱性（24h）、耐洗刷性	云南省产品质量监督检验研究院
18	合成树脂乳液内墙涂料	北京多美嘉装饰材料有限公司	北京市通州区台湖镇西太平庄工业园	92532522MA6PP09D03	蒙自田国生建材经营部	蒙自市北窑村闽南建材家居城06.09栋天桥下	多涂士环保墙面漆	多美嘉	20kg/桶	不合格	耐洗刷性	云南省产品质量监督检验研究院
19	热轧型钢	云南通海恒坤工贸有限公司	/	92532502MA6QGHJX6H	开远市闽乘建材五金经营部	开远市建设西福康园A2幢179号	热轧型钢（槽钢）	/	Q235/63槽钢	不合格	截面尺寸：腿宽度不合格	云南省产品质量监督检验研究院
20	热轧型钢	唐山市丰润区瑞兴钢铁有限公司	/	91532524MACDF3TPXT	建水县闽辉钢材综合经营部	云南红河建水县临安镇迎晖路247号，A37-40号	热轧型钢（工字钢）	/	Q235/10#工字钢	不合格	截面尺寸：高度、腰厚度	云南省产品质量监督检验研究院
21	热轧型钢	/	/	92533103MA6LWUPK6L	芒市昌盛钢材经营部	云南省德宏州芒市团结大街179—7号	热轧型钢（角钢）	/	4号角钢	不合格	截面尺寸：边宽度、边厚度	云南省产品质量监督检验研究院
22	热轧型钢	云南通海恒坤工贸有限公司	/	92530502MA6NFDMN4J	隆阳区闵达鑫建材经营部	云南省保山市隆阳区永盛街道保岫东路与经二路交汇口处保山海峡综合建材城12栋1号	热轧型钢	/	80槽钢 Q235	不合格	截面尺寸：腰厚度	云南省产品质量监督检验研究院
23	热轧型钢	云南通海恒坤工贸有限公司	/	92530302MA6QCU6L9K	曲靖市麒麟区露天钢材彩钢瓦经营部	曲靖市麒麟区文华街道新兴五组昆钢现货钢材市场	热轧型钢	/	Q235 槽钢 80mm	不合格	截面尺寸：高度、腿宽度、腰厚度	云南省产品质量监督检验研究院
24	热轧型钢	通海南方钢铁有限公司	云南省玉溪市通海县里山工业园区	92532621MA6KKKJL2A	文山市忠其建材经营部	云南省文山壮族苗族自治州新平街道办事处新平坝社区职教路边兴阳建材城A-7号	热轧型钢（工字钢）	/	12#，Q235B	不合格	截面尺寸：高度、腰厚度	云南省产品质量监督检验研究院
25	热轧型钢	唐山市瑞泰隆钢铁有限公司	/	92532801MA6KP0ED80	景洪嘎洒祥发彩钢瓦卷帘门经营部	云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎洒镇宁彩华综合楼商铺	热轧型钢	/	5# 角 钢 牌 号 Q235B	不合格	截面尺寸：边宽度、边厚度	云南省产品质量监督检验研究院
26	热轧型钢	云南穆光工贸有限公司	玉溪通海里业工业园区	92530402MA6L4C1080	红塔区鑫达建材经营部	玉溪市红塔区高仓造纸厂对面	热轧型钢	/	Q235B， 10# 槽钢	不合格	截面尺寸：腿宽度、腰厚度	云南省产品质量监督检验研究院
27	热轧型钢	云南通海恒坤工贸有限公司	/	92530112MABY5LA142	西山区靓顶建材经营部	云南昆明西山区华苑路明波钢材市场1号	热轧型钢（槽钢）	/	Q235， 120槽钢	不合格	截面尺寸：腿宽度、腰厚度	云南省产品质量监督检验研究院
28	热轧型钢	云南通海恒坤工贸有限公司	/	92530112MA7FR9E04K	昆明市西山区金豆禾建材经营部	云南昆明西山区上锦路昆悦花园6幢1单元904号	热轧型钢（槽钢）	/	Q235 10#槽钢	不合格	截面尺寸：腿宽度、腰厚度	云南省产品质量监督检验研究院
29	热轧型钢	唐山市瑞泰隆钢铁有限公司	/	92532328MA6M9WFN8C	元谋县元马铁公鸡钢材经营部	云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇新桥108国道东侧	热轧型钢	/	8# 槽钢 Q235B	不合格	截面尺寸：高度、腿宽度、腰厚度	云南省产品质量监督检验研究院

30	热轧型钢	唐山市瑞泰隆钢铁有限公司	/	92532328MA6M9WFN8C	元谋县元马铁公鸡钢材经营部	云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇新桥108国道东侧	热轧型钢	/	4# 角钢 Q235B	不合格	截面尺寸：边宽度	云南省产品质量监督检验研究院
31	热轧型钢	云南通海恒坤工贸有限公司	/	92530721MA6L5Y3U1B	玉龙县黄山镇浩峰钢材经营部	玉龙县黄山镇长水路船盛综合市场	热轧型钢（槽钢）	/	Q235 8# 槽钢	不合格	截面尺寸：腰厚度	云南省产品质量监督检验研究院
32	塑料给排水管材	云南润沣雨节水科技有限公司	云南省昆明市呈贡区斗南镇下可乐社区居民委员会原社联砖厂内	91530121MA6K4FCY35	云南润沣雨节水科技有限公司	云南省昆明市呈贡区斗南镇下可乐社区居民委员会原社联砖厂内	给水用聚乙烯（PE）管材	/	PE80 20×1.6MPa	不合格	平均外径、壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
33	塑料给排水管材	云南东憬管业有限公司	云南省昆明市官渡区大板桥镇板桥村委会三甲村民小组	91534001584838527D	云南东憬管业有限公司	云南省昆明市官渡区大板桥镇板桥村委会三甲村民小组	聚乙烯（PE）管材	/	PE100 1.25MPa dn63	不合格	壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
34	塑料给排水管材	云南滇龙塑胶科技有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区二街基地	915301226655366431	云南滇龙塑胶科技有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区二街基地	给水用聚乙烯（PE）管材	滇龍	PE100 dn50mm PN: 1.6MPa	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
35	塑料给排水管材	云南景航塑业有限公司	/	92530827MA6LXB8Q0X	孟连傲斌建材经营部	孟连县建材市场23幢A幢6号	PVC-U优质排水管	景航管道	Φ110	不合格	壁厚、密度、拉伸屈服应力	云南省产品质量监督检验研究院
36	塑料给排水管材	普洱天援塑胶制品有限公司	云南省普洱市工业园区莲花片区规划5号路东侧	91530800670879157R	普洱天援塑胶制品有限公司	云南省普洱市工业园区莲花片区规划5号路东侧	PE100给水管	/	DN32mm PN1.25MPa	不合格	壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
37	塑料给排水管材	普洱市津普塑料制品有限公司	云南省普洱市思茅区思茅街道莲花村委会普洱工业园区莲花片区	915308006708597468	普洱市津普塑料制品有限公司	云南省普洱市思茅区思茅街道莲花村委会普洱工业园区莲花片区	给水用聚乙烯（PE）管材	/	PE100 50×1.6MPa Φ	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
38	塑料给排水管材	浙江杭博管业	/	92530827MA6L62HY17	孟连鑫利建材五金经营部	云南省普洱市孟连县环城路娜允建材市场2幢8-9号	绿色环保给水管	杭特	PN1.6 DN20×2.3 冷水管	不合格	平均外径、壁厚	云南省产品质量监督检验研究院
39	塑料给排水管材	云南东憬管业有限公司	云南省昆明市官渡区大板桥镇板桥村委会三甲村民小组	91534001584838527D	云南东憬管业有限公司	云南省昆明市官渡区大板桥镇板桥村委会三甲村民小组	聚乙烯（PE）管材	东憬	PE100 1.6MPa dn50	不合格	平均外径、壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
40	塑料给排水管材	云南昀沣节水科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	915300003437662358	云南昀沣节水科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	给水用聚乙烯（PE）管	昀沣	PE100 PN1.6MPa DN20	不合格	壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
41	塑料给排水管材	云南渝硕管业有限公司	云南省玉溪市易门县易门工业园区麦子田建材产业片区	91530425MA6PEFUB9A	云南渝硕管业有限公司	云南省玉溪市易门县易门工业园区麦子田建材产业片区	给水用聚乙烯（PE）管材	奇锦	PE100 PN1.6MPa DN25	不合格	壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
42	塑料给排水管材	临翔区桃林塑料水管厂	云南省临沧市临翔区凤翔街道昔本村桃林寨	92530902MA6L0AUK9N	临翔区桃林塑料水管厂	云南省临沧市临翔区凤翔街道昔本村桃林寨	塑料给水管	/	Φ 20 1.0MPa PE80	不合格	平均外径、氧化诱导时间（210℃）、灰分	云南省产品质量监督检验研究院

43	塑料给排水管 材	临翔区桃林塑料水管 厂	云南省临沧市临翔区凤 翔街道昔本村桃林寨	92530902MA6L0AUK 9N	临翔区桃林塑料水管厂	云南省临沧市临翔区凤翔 街道昔本村桃林寨	塑料给水管	/	Φ 25 1.0MPa PE80	不合格	平均外径、壁厚、氧 化 诱 导 时 间 (210℃)、灰分	云南省产品质 量监督检验研 究院
44	塑料给排水管 材	上海牧塑管业有限公 司	/	92530926MA6K9MFT 82	耿马财泉五金门市	云南省临沧市耿马傣族佤 族自治县景戈路步行街9栋 103号	PPR热水管	牧塑	25×3.5 2.0MPa	不合格	壁厚、灰分	云南省产品质 量监督检验研 究院
45	塑料给排水管 材	云南泉塑实业有限公 司	云南省昆明市嵩明县月 家村委会梨花村村民厂 房	9153012768858477 9K	云南泉塑实业有限公司	云南省昆明市嵩明县月家 村委会梨花村村民厂房	给 水 用 聚 乙 烯 (PE100) 管材	龙泉塑	PE100 Φ 25mm SDR11 PN1.6MPa	不合格	平均外径、壁厚	云南省产品质 量监督检验研 究院
46	塑料给排水管 材	昆明瑞塑管业有限公 司	/	92530127MA6N379P 60	嵩明杨林经济技术开发 区禾通塑胶制品厂	嵩明杨林经济技术开发区 嘉丽泽三分场（养猪场 内）	给 水 用 聚 乙 烯 (PE) 管	瑞塑	PE100 Φ 32 × 3.0mm 1.6MPa	不合格	灰分	云南省产品质 量监督检验研 究院
47	塑料给排水管 材	大理万塑龙塑钢制品 有限责任公司	云南省大理白族自治州 大理市大理经济开发区 上登工业园区A-2幢	9153290132308571 5A	大理万塑龙塑钢制品有 限责任公司	云南省大理白族自治州大 理市大理经济开发区上登 工业园区A-2幢	聚乙烯PE给水管	金洱牌	PE100 dn63mm PN1.6MPa	不合格	灰分	云南省产品质 量监督检验研 究院
48	塑料给排水管 材	祥云林发金耀达塑胶 管业	祥云县下庄镇清益村	91532923MAD7MC94 X3	祥云林发金耀达塑胶管 业	祥云县下庄镇清益村	PVC-U排水管	/	110×2.8mm	不合格	密度	云南省产品质 量监督检验研 究院
49	塑料给排水管 材	昆明翔芝轩塑业有限 公司	昆明市西山区海口工业 园区	92533423MAC8N21W 5F	维西闽丰建材经营部	云南省迪庆藏族自治州维 西傈僳族自治县保和镇维 西综合大市场6栋1-10号	给 水 用 聚 乙 烯 (PE) 管材	翔芝轩	PE100 Dn20 × en2.3mm Pn1.6MPa	不合格	平均外径、壁厚	云南省产品质 量监督检验研 究院
50	塑料给排水管 材	云南惠强塑料制品有 限公司	云南省楚雄彝族自治州 南华县龙川镇老高坝工 业园区	9153232406983852 21	云南惠强塑料制品有限 公司	云南省楚雄彝族自治州南 华县龙川镇老高坝工业园 区	PE给水管	惠强	PE100 Φ 32mm 1.6MPa	不合格	灰分	云南省产品质 量监督检验研 究院