

2024年云南省儿童玩具等12种产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业统一信用代码	标称生产企业名称	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	商标	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称	备注
1	儿童玩具	91440515MA4UR4AB3X	汕头市澄海区酷米玩具有限公司	91532301MA6MX9PE6U	楚雄福乐多商贸有限公司	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇丹麓银杏大道丹麓广场	趣味玩具	酷米玩具及图形商标	KM3115	不合格	一般要求蓄能弹射玩具	重庆市计量质量检测研究院	
2	儿童玩具	91440515MA55CYH231	汕头市一行玩具有限公司	92530421MA6NCA5T0X	江川区文丰玩具店	云南省玉溪市江川区宁海街道星云路东段(盛世商业中心)	过家家玩具	/	YY37021	不合格	可触及的锐利尖端突出物	重庆市计量质量检测研究院	
3	非医用口罩	91440883MA570E7Y3Q	广东伟辉劳保科技有限公司	9153010075067002X2	昆明飞凯劳保商贸有限公司	云南省昆明市官渡区高原明珠五金机电商城B9-B10幢B9-8号	自吸过滤式防颗粒物呼吸器(非医用)	/	9801 KN95 15.2 × 10.5 cm 2只/袋	不合格	标识	重庆市计量质量检测研究院	
4	非医用口罩	91340822MA2ULHUH9Y	安庆宏康医疗科技有限公司	92530502MAD2WP339W	隆阳区美天惠百货店	云南省保山市隆阳区永昌街道办事处永昌路吾悦广场2F-Z07号铺位	一次性3D防护口罩(非医用)	/	12.8*12 (cm) 10pcs/袋	不合格	标识	重庆市计量质量检测研究院	
5	非医用口罩	91429006MA49FMW08K	天门小克防护用品有限公司	91532503MA7MMLF53T	云南诺勤经贸有限公司 蒙自发到家生活超市	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市天马路与北京路交汇处东北侧负一层	一次性防护口罩	/	/	不合格	标识	重庆市计量质量检测研究院	
6	非医用口罩	91445203MA54BTQF7D	广东好力量防护科技有限公司	91532503MA7MMLF53T	云南诺勤经贸有限公司 蒙自发到家生活超市	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市天马路与北京路交汇处东北侧负一层	KN95防护口罩(非医用)	/	3D	不合格	过滤效率(%) 气体流量: 85L/min NaCl颗粒物气溶胶浓度: 22mg/m3	重庆市计量质量检测研究院	涉嫌假冒
7	商品过度包装	9153010070978018XM	云南逸神生态茶业有限公司	91530181216827461M	安宁市金方商业集团有限责任公司	云南省昆明市安宁市湖滨路1号	珍品玉螺春(商品过度包装)	/	300克/盒	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院	
8	商品过度包装	915328226836501166	云南勐海大叶茶厂	91530103MA6Q23L47Q	华润万家商业(重庆)有限公司昆明同德广场店	云南省昆明市盘龙区北京路与白云路交汇处同德昆明广场B1-48号商铺	大叶生态白茶(商品过度包装)	大叶普洱和图形	150g/盒	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院	
9	商品过度包装	915301005501329482	云南潘祥记工贸有限公司	92533421MA6KGBMC11	香格里拉市金桥信合购物广场	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市东旺路28号	粽意礼(粽子+咸鸭蛋),(商品过度包装)	潘祥记及图形商标	净含量: 1.52 千克	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院	复检不合格
10	商品过度包装	91534001557759778H	昆明香冠食品有限公司	92533401MAC8RGJ16P	香格里拉市百瑞商行	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇金沙路2号	粽飘香端午礼盒(商品过度包装)	/	净含量: 1.02 千克	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院	
11	商品过度包装	915300007194056664	云南天岭茶叶有限公司	91530502MA7D502953	保山华达贸易有限公司	云南省保山市隆阳区永昌街道正阳北路五洲国际广场1栋1号	天岭滇红茶(红茶)(商品过度包装)	/	150克×2/盒	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院	
12	商品过度包装	915301007902736439	云南一品佳茗茶叶有限公司(分装)	91532301MA6MX9PE6U	楚雄福乐多商贸有限公司	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇丹麓银杏大道丹麓广场	滇红茶(商品过度包装)	红坊人及图形商标	300克/盒	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院	
13	商品过度包装	91530402767099931A	云南红塔食品有限责任公司	91530702MA6N4JB37U	丽江市古城区嘉兴超市荣城店	云南省丽江市古城区西安街道玉泉路荣城商业综合体项目5幢一楼	红塔粽礼(粽子)(商品过度包装)	红塔牌及图形商标	840克/盒	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院	

14	商品过度包装	91530100216573633U	昆明吉庆祥食品有限责任公司	915307023163470192	丽江市古城区丽客隆超市东界河店	云南省丽江市古城区西安街197号华泰商务酒楼	吉祥粽(粽子+咸鸭蛋)(商品过度包装)	/	净含量: 1.32千克/盒	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院
15	商品过度包装	915301005746890974	云南尚柏春江水茶业有限公司	92530925MA6L26C00Y	双江华耀百货经营部	云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡华耀民族商业街11栋	普洱茶(熟茶)(过度包装)	春江水	200克/盒	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院
16	商品过度包装	91530100622706139D	云南嘉华食品有限公司	91530402MA6L48XR19	云南嘉华食品有限公司玉溪红塔区南北大街分公司	云南省玉溪市红塔区美佳华商业广场1F-20单元商铺	粽享礼盒(商品过度包装)	/	800克/盒	不合格	包装空隙率(%)	重庆市计量质量检测研究院
17	塑料购物袋	91340881MA8LKQC66H	安徽众亮包装有限公司	92530111MA6MR1UW0Y	昆明市官渡区来才日用百货经营部	昆明螺蛳湾国际商贸城一期F区三楼793、794、795号	塑料购物袋	/	530mm × (360+80) mm × 0.25mm	不合格	厚度及偏差	重庆市计量质量检测研究院
18	塑料购物袋	91530111681257759N	昆明徽昆包装有限公司	530111600776907	昆明市官渡区黄秋前百货经营部	昆明螺蛳湾国际商贸城二期8标段3007、3008号	塑料购物袋	/	360 × (240+120) × 0.25mm	不合格	厚度及偏差	重庆市计量质量检测研究院
19	塑料购物袋	915301115631599046	昆明紫越经贸有限公司	91530300MA6KTEDW75	曲靖福成大尔多贸易有限公司	云南省曲靖市万达广场一楼	塑料购物袋	/	500 × (300+140) mm × 0.025 5kg	不合格	环保要求	重庆市计量质量检测研究院
20	塑料购物袋	915301115631599046	昆明紫越经贸有限公司	91530300MA6KTEDW75	曲靖福成大尔多贸易有限公司	云南省曲靖市万达广场一楼	塑料购物袋	/	600 × (400+180) mm × 0.25 8kg	不合格	环保要求	重庆市计量质量检测研究院
21	塑料购物袋	91340881MA2T672P65	安徽臻好包装有限公司	91530181MABYRPAX7R	安宁润兴万家商贸有限公司	云南省昆明市安宁市金方路116号安宁吾悦广场负一楼	塑料购物袋	/	540mm × (350+70) mm × 0.025mm 6kg	不合格	环保要求	重庆市计量质量检测研究院
22	塑料购物袋	91350582MA34WWBJ3C	福建晋江市文渠塑胶有限公司	92530102MA6LULJU4C	昆明市五华区鼎耀副食店	云南省昆明市五华区江东和谐家园A5幢107号	BNM可生物降解塑料袋	/	370 × (240+120) mm	不合格	标识	重庆市计量质量检测研究院
23	塑料购物袋	91350582MA34WWBJ3C	福建晋江市文渠塑胶有限公司	92530102MA6LULJU4C	昆明市五华区鼎耀副食店	云南省昆明市五华区江东和谐家园A5幢107号	BNM可生物降解塑料袋	/	460 × (280+120) mm	不合格	标识	重庆市计量质量检测研究院
24	塑料购物袋	91350582MA34WWBJ3C	福建晋江市文渠塑胶有限公司	92530102MA6LULJU4C	昆明市五华区鼎耀副食店	云南省昆明市五华区江东和谐家园A5幢107号	BNM可生物降解塑料袋	/	540 × (360+120) mm	不合格	标识	重庆市计量质量检测研究院
25	塑料购物袋	91530100MA6P93XF0R	云南徽珀包装有限公司	92530304MACOYM9F44	马龙区盛路达生活超市龙翔路店	云南省曲靖市马龙区通泉街道龙翔路208号	塑料购物袋	/	350 × (240+90) × 0.025mm	不合格	环保要求	重庆市计量质量检测研究院
26	塑料购物袋	91530100MA6P93XF0R	云南徽珀包装有限公司	92530304MACOYM9F44	马龙区盛路达生活超市龙翔路店	云南省曲靖市马龙区通泉街道龙翔路208号	塑料购物袋	/	550 × (350+90) × 0.025mm	不合格	厚度及偏差	重庆市计量质量检测研究院
27	塑料购物袋	91530111MA6K48P3A	云南靠汕包装有限公司	91530302MADAQK7J6B	曲靖农嘉超商贸有限公司麒麟北路分公司	云南省曲靖市麒麟区建宁街道办事处姜家巷社区麒麟北路151-7号	塑料购物袋	/	600 × (400+75) × 0.025mm	不合格	环保要求	重庆市计量质量检测研究院

28	塑料购物袋	91530111MA6K48P3A	云南靠汕包装有限公司	91530302MADAQK7J6B	曲靖农嘉超商贸有限公司麒麟北路分公司	云南省曲靖市麒麟区建宁街道办事处姜家巷社区麒麟北路151-7号	塑料购物袋	/	450 × (280+75) ×0.025mm	不合格	环保要求	重庆市计量质量检测研究院	
29	塑料购物袋	91340881MA2T672P65	安徽臻好包装有限公司	92530328MA6P5MLCXA	沾益西平大乐家超市	云南省曲靖市沾益区西平街道东风南路52号	塑料购物袋	/	500 × (300+70) ×0.025mm	不合格	环保要求	重庆市计量质量检测研究院	
30	塑料购物袋	91340881MA2T672P65	安徽臻好包装有限公司	91532300MA6NXTF11G	楚雄万家隆商业管理有限公司	云南省楚雄高新区振兴路358号	塑料购物袋	/	600mm × (400+90) mm ×0.025mm 6kg	不合格	环保要求	重庆市计量质量检测研究院	
31	塑料购物袋	91340881MA2T672P65	安徽臻好包装有限公司	91532526MA6NU0918Q	弥勒万乐佳商贸有限公司佛城分店	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥勒镇拖白路与温泉路交叉口佛城广场负一层	塑料购物袋	/	7kg , 600mm × (400+80) mm ×0.025mm	不合格	环保要求	重庆市计量质量检测研究院	
32	洗衣粉	91440101MA5AQEHM3W	广州倾城日化用品有限公司	91532930MA6PHC719R	大理万禾商贸有限公司	云南省大理白族自治州洱源县茈碧湖镇文碧路顺泰城市广场1栋	冷水速溶洗衣粉	缔香倾城	1.08kg/袋	不合格	JB-03 污布去污力	重庆市计量质量检测研究院	
33	洗衣粉	91310230MA1K0XF37E	上海洁速邦日化用品有限公司	92532928MA6MKRYR8B	永平县天源购物中心	云南省大理白族自治州永平县博南镇忆江南三期13栋-131	炫彩亮白洗衣粉	净易	1.008千克/袋	不合格	总活性物含量 (%)	重庆市计量质量检测研究院	
34	洗衣粉	91440101MA5AQEHM3W	广州倾城日化用品有限公司	91532524MA6PQ8E2XF	建水县兴玛特商贸有限公司仁和路店	云南省哈尼族彝族自治州建水县临安镇仁和路地税局旁金源广场1-3层	冷水速溶小苏打洗衣粉	缔香倾城	净含量 : 4.28kg	不合格	JB-03 污布去污力	重庆市计量质量检测研究院	
35	洗衣粉	91371427494259492M	山东友爱洗涤日化有限公司	91532801MA6PPYWDXN	云南冠业投资发展有限公司西双版纳店	云南省西双版纳傣族自治州景洪市工业园区西双版纳国际旅游度假区融创茂商业广场负一层	洗衣粉	/	5kg	不合格	JB-03 污布去污力	重庆市计量质量检测研究院	复检不合格
36	洗衣粉	91440101MA5AQEHM3W	广州倾城日化用品有限公司	92533401MAD14R1R4C	香格里拉市大统发购物中心	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇康巴路5号综合商业贸易中心	小苏打冷水速溶洗衣粉	缔香倾城及图形	净含量 : 4.28kg	不合格	JB-03 的去污力	重庆市计量质量检测研究院	
37	配装眼镜	91310120761162928F	上海百年红光学眼镜有限公司	91530103MA6Q9L6063	昆明秀目眼镜店	云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交叉口王旗营村地上二层2504F2F0026号	老视成镜	情之缘	A-108 53-16-138 +1.00D	不合格	柱镜顶焦度偏差	重庆市计量质量检测研究院	
38	配装眼镜	92331002L401536535	台州市椒江区祥展眼镜厂	91533103MA6K75BF0Q	芒市洪旭眼镜城	云南省德宏州芒市团结大街139号	老视镜	贴心	8211 58 □ 18-136	不合格	光学中心水平距离偏差 (mm) 光学中心单侧水平偏差 (mm)	重庆市计量质量检测研究院	
39	配装眼镜	91310120082010121F	上海尚花眼镜有限公司	91533103MA6NJPEJ5B	芒市好宜买眼镜有限公司	云南省德宏州芒市团结大街152号	尚花老视成镜	/	2011 50 □ 18-135	不合格	主子午面一顶焦度偏差 主子午面二顶焦度偏差 光学中心垂直互差 (mm)	重庆市计量质量检测研究院	
40	配装眼镜	91530103MAC3CKF90U	昆明品鉴眼镜有限责任公司	91530103MAC3CKF90U	昆明品鉴眼镜有限责任公司	云南省昆明市盘龙区北京路1037号同德悦中心公寓6楼626室	定配眼镜	/	TITAN 2865 52 □18-144 C4	不合格	光学中心水平距离偏差 (mm) 光学中心单侧水平偏差 (mm) 光学中心垂直互差 (mm)	重庆市计量质量检测研究院	

41	配装眼镜	91330304727619170H	温州市凯鹏光学眼镜有限公司	91532601MADD6TPN1K	文山市湘宝云镜彩科技有限公司	云南省文山壮族苗族自治州开化街道东风路光大商住楼A栋5号2楼	老视镜	金利发	+3.00D OCD=63	不合格	光学中心水平距离偏差(mm) 光学中心单侧水平偏差(mm)	重庆市计量质量检测研究院
42	配装眼镜	92321181MA1P4QXY2K	世纪新眼镜厂	92530802MA6QJ76539	思茅区康视眼镜店	云南省普洱市思茅区思茅镇通商南路社区中心商务区6幢D201号	高级老花眼镜	/	+1.50 OD=62	不合格	光学中心水平距离偏差(mm) 光学中心单侧水平偏差(mm)	重庆市计量质量检测研究院
43	配装眼镜	92330304MA2C7BB502	百庆眼镜厂	92530802MA6QHRMR90	思茅区杰视眼镜店	云南省普洱市思茅区思茅街道财富广场15-5号	老视成镜	图形商标	+3.50D OCD=63±1mm	不合格	光学中心水平距离偏差(mm) 光学中心单侧水平偏差(mm)	重庆市计量质量检测研究院
44	配装眼镜	92530802MA6KHKP451	思茅区视爵理想眼镜店	92530802MA6KHKP451	思茅区视爵理想眼镜店	云南省普洱市思茅区思茅街道中心商务区D区112—113号	定配眼镜	/	见备注	不合格	主子午面二项 焦度偏差 柱镜顶焦度偏差	重庆市计量质量检测研究院
45	配装眼镜	91330304L27785277C	温州市嘉洋眼镜有限公司	92530111MA6MQ6AXXM	官渡区宜杰眼镜经营部	昆明螺蛳湾国际商贸城二期11标段3143、3144号	老视镜	LAOLAIHONG佬莱红	5612 49 □ 22-139 +100	不合格	主子午面一项 焦度偏差 柱镜顶焦度偏差	重庆市计量质量检测研究院
46	配装眼镜	92331082MA2APDUTXD	临海市聚源眼镜包装厂	91532923MAD137WL2W	祥云县新视眼镜店	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇城南社区居委会龙翔路	高级老视镜	康利華	+2.00D 瞳距 PD62-64	不合格	镜片顶焦度偏差(D) 光学中心水平距离偏差(mm) 光学中心单侧水平偏差(mm)	重庆市计量质量检测研究院
47	配装眼镜	91331002L138182346	台州市椒江鸿盛眼镜有限公司	92530102MA6NNL3275	昆明市五华区涵蕊眼镜配件经营部	昆明市五华区护国街道办事处宝善福林广场5层509X号	老视镜	艾博士	8818 55 □ 16-140	不合格	光学中心水平距离偏差(mm) 光学中心单侧水平偏差(mm)	重庆市计量质量检测研究院
48	配装眼镜	92330304MA286XP5A	温州市瓯海区明蓝眼镜厂	91533401MAC2G1E26K	香格里拉市明视达眼镜店	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇长征大道133号	百老视老视镜	/	+1.50D OCD=63	不合格	光学中心水平距离偏差(mm) 光学中心单侧水平偏差(mm) 光学中心垂直互差(mm)	重庆市计量质量检测研究院

49	配装眼镜	91330304MA2CPTC DX5	温州市凯鸿眼镜有限 公司	91532801MA6PYTEW6 Q	西双版纳辛意眼镜有限 公司景洪辛意眼镜视光 中心	云南省西双版纳自治州 景洪市勐泐大道39号莎湾国 际商业广场A幢1-39号	甄好老视镜系 列	图形商标	+1.00D OCD=63	不合格	光学中心水平 距离偏差 (mm) 光学中心单侧 水平偏差 (mm) 光学中心垂直 互差 (mm)	重庆市计量 质量检测研 究院	
50	配装眼镜	92330304MA286XX P5A	温州市瓯海区明蓝眼 镜厂	92532801MA6PU1A6X K	景洪优烁眼镜店	云南省西双版纳自治州 景洪市西路1号莎湾国际商业 广场A2-8号商铺	百老视老视镜 /		+2.00D 瞳距 63	不合格	光学中心水平 距离偏差 (mm) 光学中心单侧 水平偏差 (mm) 光学中心垂直 互差 (mm)	重庆市计量 质量检测研 究院	
51	头盔 (摩托车 、电动自行车 乘员头盔)	91440605X182996 96W	佛山市南海新源头盔 有限公司	92530111MA6P5RTX6 L	昆明市官渡区逗霸摩托 车用品经营部	中国 (云南) 自由贸易试验 区昆明片区官渡区金马街道 办事处东骧社区昆明大金马 物流有限公司内3幢28-29号 商铺	摩托车乘员头 盔	/	B-56 大 (XL)	不合格	耐穿透 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	复检不 合格
52	头盔 (摩托车 、电动自行车 乘员头盔)	913303827625473 797	乐清市宝丰摩配有 限公司	92533321MA6L5UEW7 8	泸水张红摩配	泸水市六库镇庄房路27号	摩托车乘员头 盔	/	BL-A7	不合格	耐穿透 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	
53	头盔 (摩托车 、电动自行车 乘员头盔)	91330382MA2AWXY A2T	温州德扬运动用品有 限公司	91530103336573136 K	昆明元日商贸有限公司	云南省昆明市盘龙区金实小 区宏实园7幢1单元102号	摩托车乘员头 盔	NVBA	DY-668	不合格	耐穿透 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	涉嫌 假冒
54	头盔 (摩托车 、电动自行车 乘员头盔)	92130532MACT8GY RXQ	平乡县泰腾塑料制品 厂	92530111MA6MKN2J6 4	昆明市官渡区邵东电动 车配件经营部	昆明市官渡区小板桥织布营 新村13幢5、6号	摩托车乘员头 盔	/	X6	不合格	耐穿透 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	
55	头盔 (摩托车 、电动自行车 乘员头盔)	913303827639171 406	乐清市海马汽摩部件 有限公司	91532800571854907 2	景洪大润发商业有限公 司	云南省西双版纳州景洪市新 大桥头西南侧景洪浩宇西双 十二城	摩托车乘员头 盔	/	HM328-1	不合格	耐穿透 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	
56	头盔 (摩托车 、电动自行车 乘员头盔)	92330282MACDP63 W4T	慈溪市双羽塑料制品 厂	92533421MA6KHE0K0 B	香格里拉市绿佳电动车	云南省迪庆藏族自治州香格 里拉市东旺路103号	摩托车乘员头 盔	/	规格: 大, 产 品型号: 005	不合格	耐穿透 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	
57	头盔 (摩托车 、电动自行车 乘员头盔)	92130532MA0GM60 E2P	平乡县思木塑料制品 厂	92533421MA6KFCJA3 K	香格里拉市创越摩托 车行	云南省迪庆藏族自治州香格 里拉市香巴拉大道64号	摩托车乘员头 盔	/	规格: 中 (可 调) 产品型 号: SM-371 (中)A3	不合格	耐穿透 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	
58	头盔 (摩托车 、电动自行车 乘员头盔)	91500101MA61A1U 152	重庆仁智汽车配件有 限公司	92530602MA6KLJQD4 J	昭通市昭阳区卉福电动 车行	云南省昭通市昭阳区珠泉路 64号市经委培训中心一楼10 号室内	摩托车乘员头 盔	/	R107	不合格	耐穿透 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	
59	头盔 (摩托车 、电动自行车 乘员头盔)	91130531MA0EHDT E7X	邢台鑫盾塑料制品有 限公司	92530702MA6MB6W40 H	古城区阿宝摩托车行	云南省丽江市古城区西安街 道后生态环保综合商贸城有 限公司寨后市场8-1-1号	摩托车乘员头 盔	/	XD-1518 大	不合格	固定装置稳定 性 耐穿透 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	
60	运动头盔	91441900MA4URCL EXD	广东乐的互动娱乐股 份有限公司	92530100MA6P7LC02 8	昆明滇池度假区宏鹤服 装经营部	云南省昆明市滇池度假区梦 幻联邦乐园小小世界L1-13 、L1-14商铺	B. Duck儿童头 盔	BDuck和图 形商标	LD-1032-P1	不合格	头盔吸收碰撞 能量性能 (低 温)	重庆市计量 质量检测研 究院	复检不 合格

61	运动头盔	91440111695187974H	广州亿动体育用品有限公司	915308027998966877	云南瑞隆体育产业发展有限公司	云南省普洱市思茅区红旗广场（体育馆楼下）	运动伙伴 旱冰鞋头盔	/	HB6802	不合格	头盔佩戴装置强度性能	重庆市计量质量检测研究院	
62	运动头盔	91441900MA55TDBDOU	东莞市速腾运动用品有限公司	92532301MA6Q2L9T4M	楚雄市拾欢自行车俱乐部	楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇北浦社区居民委员会团结路体育场18号商铺	自行车头盔	/	L	不合格	头盔佩戴装置稳定性 头盔佩戴装置强度性能	重庆市计量质量检测研究院	涉嫌假冒
63	运动头盔	914419005764457589	东莞韬略运动器材有限公司	92530423MA6LU3439M	通海县秀山镇斗牛士运动休闲用品店	云南省玉溪市通海县秀山街道福康街11号	自行车头盔	/	S-216S	不合格	头盔吸收碰撞能量性能（低温）	重庆市计量质量检测研究院	
64	运动头盔	9144011169867150XD	广州市强健体育用品有限公司	915328005718549072	景洪大润发商业有限公司	云南省西双版纳州景洪市新大桥头西南侧景洪浩宇西双版纳十二城	FLOTT 运动头盔	图形商标	FHM-1649	不合格	结构性能 头盔佩戴装置强度性能	重庆市计量质量检测研究院	
65	木质家具	/	晚安家居科技有限公司	92530602MA6KYDU32C	昭阳区晚安家居经营部珠泉建材城店	云南省昭通市昭阳区珠泉路247号珠泉建材城6栋2、3楼1-30号室内	木质家具（床头柜）	晚安	/	不合格	木工要求（非交接面处理）	云南省产品质量监督检验研究院	
66	木质家具	/	/	92530627MA6NXM0H85	唐大雄	云南省昭通市镇雄县赤水河镇洗白村大树子组	木质家具（床头柜）	/	/	不合格	木工要求（非交接面处理）、甲醛释放量	云南省产品质量监督检验研究院	
67	木质家具	/	/	92532502MABR81KH4L	开远市太阳鸟家居店	开远市金板凳家居购物广场三楼C9区	木质家具（床头柜）	/	/	不合格	木工要求（非交接面处理）、甲醛释放量	云南省产品质量监督检验研究院	
68	木质家具	/	/	92530302MA6L7RGP5K	曲靖市麒麟区格林美家具店	曲靖市麒麟区白石江街道麒麟北路曲纺家具批发市场	木质家具（床头柜）	/	/	不合格	木工要求（非交接面处理）、甲醛释放量	云南省产品质量监督检验研究院	
69	木质家具	/	/	92530902MA6MU22C88	临翔区鸿临家俱店	临翔区临翔路241-243号	木质家具（床头柜）	/	/	不合格	甲醛释放量	云南省产品质量监督检验研究院	
70	木质家具	/	/	92532900MA6MKPQQ3P	大理市刘克琼家具经营部	云南大理经开区得胜商业中心二楼A228号	木质家具（床头柜）	/	/	不合格	结构安全性（防脱落装置）、甲醛释放量	云南省产品质量监督检验研究院	