

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第五批）

| 序号 | 受理编号             | 交办问题基本情况                                                                    | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 是否属实 | 办结目标                                                     | 处理和整改情况                                                                                                                                                                 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1  | D3YN202405130002 | 昆明市寻甸县塘子镇工业园区内，云南常青树化工有限公司将约100万吨磷石膏堆放在云南泰康消防化工集团寻甸有限公司75.67亩土地上，未采取任何防渗措施。 | 寻甸县  | 土壤   | <p>1. 云南常青树化工有限公司和云南泰康消防化工集团寻甸有限公司存在75.67亩土地纠纷，多次向法院起诉，根据《云南省昆明市中级人民法院民事裁定书》明确云南常青树化工有限公司合法占有75.67亩土地。</p> <p>2. 投诉涉及的75.67亩土地中的12.97亩土地属于企业磷石膏渣场的一部分，现存约100万吨磷石膏堆存在磷石膏渣场内。磷石膏渣场已完成建设项目配套环保设施的竣工验收工作。经监测，磷石膏渣场下游地表水和周边地下水均未发现异常。</p> <p>3. 核查中发现，磷石膏渣场内道路车辆通行易产生扬尘，渣场雨水收集设施不完善，雨量大时存在雨水将磷石膏带入外环境的隐患。</p> | 部分属实 | 督促企业加强渣场及厂区的环境管理，采取有效措施防止扬尘污染，完善磷石膏渣场雨水收集设施，避免磷石膏对外环境影响。 | <p>1. 云南常青树化工有限公司已安排专人对磷石膏库内道路实时洒水降尘，5月16日前完成了对堆场内道路两侧裸露的磷石膏的覆盖，有效减少了库内的道路扬尘。</p> <p>2. 正在磷石膏堆场入口处及堆场内部道路筛分平台处建设雨水收集池，用沙袋对磷石膏堆场路面雨水收集沟道、筛分平台路口处等重点区域进行围挡。整改工作仍在进行中。</p> | 未办结  | 无        |