

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第六批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405140040	昆明市寻甸县塘子镇王岗屯村云南常青树化工有限公司的原有渣场与周边居民区卫生防护距离不够，超出渣场范围在泰康寻甸公司75.67亩土地上堆存磷石膏。	寻甸县	土壤	1. 经查阅云南常青树化工有限公司验收监测报告，验收时渣场退距符合要求并完成了验收。项目竣工环保验收后，王岗屯村村民陆续建房，部分房屋与渣场的距离不足500米。 2. 云南常青树化工有限公司和云南泰康消防化工集团寻甸有限公司存在75.67亩土地纠纷，多次向法院起诉，根据《云南省昆明市中级人民法院民事裁定书》（2024）云01民终1869号判定，明确云南常青树化工有限公司占有75.67亩土地系合法占有。进一步核实，75.67亩土地中的12.97亩土地属于企业磷石膏渣场的一部分。经现场勘察核实，未发现超范围堆存情况。	部分属实	督促企业加强渣场及厂区的环境管理，采取有效措施防止扬尘污染，完善磷石膏渣场雨水收集设施。	1. 云南常青树化工有限公司进一步加强了渣场的管理，安排专人对堆场内道路采取实时洒水降尘，有效减少了堆场内道路扬尘，并对运输道路两侧裸露的磷石膏采取防尘网覆盖。 2. 该公司继续建设雨水收集池，用沙袋对磷石膏堆场路面雨水收集沟道、筛分平台路口处等重点区域进行围挡。	未办结	无
2	D3YN202405140024	昆明市寻甸县联合乡落水洞村东侧1公里处的采石场严重破坏林地。落水洞村东南侧2004年开始开采的采石场现已停业，虽然开展了生态恢复但效果不佳。	寻甸县	生态	1. 落水洞村东侧1公里处的采石场开采范围在林业部门林地使用审批手续准许范围内，未超范围使用林地。 2. 落水洞村东南侧落水洞采石场采掘平台虽已进行植被恢复，但少部分区域植被成活率低，复绿效果不佳。	部分属实	督促采石场按照生态修复要求补植补种，确保达到生态修复效果。	1. 责令采石场责任人立即对植被成活率低的区域采取回填土、补种植被的方式复绿。 2. 5月16日采石场已经开始对植被成活率低的区域进行回填土及苗木补种工作，于5月18日完成了苗木种植及草籽撒种。	已办结	无